


[www.brauhardware.de](http://www.brauhardware.de)


## Anleitung zur Verdrahtung des Scheibenwischermotors – für Rührwerke

Die nachfolgende Anleitung soll eine Hilfestellung geben, wie die Motoren angeschlossen werden können. Die Verbindung der einzelnen Bauteile erfolgt hier mit Flachsteckhülsen. Die Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Zusammenbau und die Nutzung erfolgt immer auf eigene Gefahr.

Die Drehrichtung des Rührwerks muss hierbei gegen den Uhrzeigersinn erfolgen, damit die Maische optimal durchmischt wird.




[www.brauhardware.de](http://www.brauhardware.de)



## Anschluss Scheibenwischermotor

1. Für diesen Motor liegt ein vorkonfektioniertes Kabel inkl. Buchse bei. Es sind lediglich die beiden Flachsteckhülsen mit den Kabelenden zu verbinden / verquetschen. Fertig sieht es dann so aus:



2. Minus (-) muss mit dem Pin verbunden werden, der direkt auf dem Gehäuse liegt. Plus (+) kann dann mit dem zweiten oder mit dem vierten Pin verbunden werden. Die Pins unterscheiden sich lediglich in der Umdrehungsgeschwindigkeit pro Minute.

